

Schäden gemäß dem Prüfbericht 2020 S1			
[ID]	Ort	Schadensbeschreibung	Foto
[1]	Fahrbahnbelag	Der Fahrbahnbelag weist mehrfach Ringrisse mit bis zu Ø 80 cm auf. Bewertung (S/V/D): 0 / 1 / 2	
[4]	Fahrbahnbelag, Entwässerungsrinne	Die Entwässerungsrinne ist bereichsweise verwalkt, scheinbar so als ob der Fahrbahnbelag rutscht. Bewertung (S/V/D): 0 / 1 / 2	
[6]	Fahrbahnbelag	Der Fahrbahnbelag weist vereinzelt Ausbrüche bis 3 cm Tiefe auf. Bewertung (S/V/D): 0 / 2 / 2	
[9]	Fahrbahnbelag	Der Fahrbahnbelag ist vereinzelt bis zu 3,0 cm abgesackt und weist dabei Rissbildung auf. Bewertung (S/V/D): 0 / 2 / 2	
[10]	Fahrbahnbelag	Der Fahrbahnbelag weist im Bereich der Ampelanlagen Spurrinnen bis zu einer Tiefe von 5,2 cm auf. Bewertung (S/V/D): 0 / 3 / 1	

[12]	Fahrbahnbelag, Blockfuge	Der Fahrbahnbelag im Bereich der Blockfugen ist größtenteils schadhaft. Bewertung (S/V/D): 0 / 1 / 2	
[16]	Notgehweg, Segment 7	Der Notgehweg ist an einer Stelle bis zu 7 cm ausgebaucht und 2,5 cm abgesackt. Bewertung (S/V/D): 0 / 1 / 2	