

Gladigau & Schmahlfeldt

Ingenieurpartnerschaft für Bauwesen




Foto 1: geschädigter Holzbalken



Foto 2: Detail zu Foto 1