Übersicht der Ausgleichsflächen



Auszug Umweltbericht B-Plan 88 a/b



Ausgangssituation 2018

Beginn der Teichaushubarbeiten

Aufsetzen des Knickwalls mit dem Teichaushub

Nach Abschluss der Teichprofilierung

Teich am 10.12.2019

Eingezäunter Knickwall vor der Bepflanzung am 10.12.2019

Aktuelle Gestaltung der Ausgleichsfläche

Zu erwartende Neuansiedlung

Ausblick / Entwicklungsziel