

Begehungsprotokoll Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule vom 19.02.19

Teilnehmer:	Herr Dr. Jakobi	Schulleitung
	Herr Müller	stellv. Schulleitung
	Herr Behrend	Hausmeister
	Herr Christiansen	Hausmeister
	Herr Kasper	Hausmeister
	Herr Meinert	RPA
	Frau Klein	II.5.2
	Herr Keizer	ZGW
	Herr Patschkowski	ZGW
	Herr Demme	ZGW
	Herr Struckmann	ZGW
	Herr Horsch	ZGW
	Herr Galonska	ZGW

<u>Alfred-Rust-Saal</u>	ca. Kosten
defekte Schalter in den Umkleiden entfernen	€ 300,-
Übergänge von Umkleiden zum Bühnenbereich mit Blechen abdecken	€ 500,-
Brandlasten aus den Fluchtwegen entfernen	
Leuchtmittel der Fluchtwegebeleuchtung teilweise defekt	€ 1.000,-
Holzdielen der Bühne schleifen und versiegeln	€ 4.000,-
Wandanstriche im Bühnenbereich erneuern	€ 2.000,-
Leuchtmittel aller Scheinwerfer erneuern	ZGW

ca. Kosten

Schulgebäude

Flure im Verwaltungsbereich streichen	€ 4.000,-
Rückbau Dusche (Verwaltung 02) zu Kopierraum	€ 5.000,-
Server aus dem Besprechungsraum verlegen	
Lagerraum (Niederdeutsche Bühne) im Keller Zugang zu Kellerlichtschächten nicht möglich	
defekte Fliesen im Behinderten-WC erneuern	€ 500,-
Raum 033, Süd (textiler Werkraum) Waschtisch und Wandregale entfernen Malerarbeiten	WT beauftragt € 3.000,-
Metallwerkstatt Süd Werkbänke erneuern	
Raum 133 Süd fehlende Türbeschläge	HSM
bei Raum 133 Süd Schließfolgeregelung der Rauchschutztür defekt	beauftragt
Schaukasten im Flur neben Raum 22, Süd Glasschiebetüren erneuern	beauftragt
Flurbereich neben Raum 23, Süd Handlauf an Treppe defekt	beauftragt
WC-Anlagen Süd Trockenurinale zurückbauen und Fliesenreparatur	€ 6.000,-

ca. Kosten

abschnittsweise Malerarbeiten in Klassenräumen	ca. € 10.000,- pro Jahr
Dachboden über NAWI-Bereich Rauchwarnmelder nachrüsten	€ 10.000,-
defekte Verdunkelungen im NAWI-Bereich reparieren	beauftragt
Säureraum NAWI-Bereich Abluftventilator überprüfen	€ 300,-
NAWI-Bereich, Biologie 2 Anti-Panik-Schloß an Klassenraumtür nachrüsten	€ 500,-
Sonnenschutz mittelfristig erneuern	€ 4.000,-
Flachdächer Nord-Trackt Bewuchs entfernen	beauftragt
Räume 111, 112, 121, 122, Nord Sonnenschutz reparieren	€ 8.000,-
Räume 21, 122, Nord Fenster reparieren	beauftragt
Notausgang Flur Gymnastik-Halle Schloß defekt	beauftragt

Außenanlagen

Überprüfung der Sitz-Möbel im Außenbereich

aufgestellt am 21.03.19

IV.4.5, Ralf Galonska

Begehungsprotokoll Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule vom 19.02.2019

über IV.4.1 an

IV

B

II.5 mit der Bitte um entsprechende Weiterleitung

Anmerkung:

Die nachfolgend aufgestellten Feststellungen sollen nach Möglichkeit in den Jahren 2019 / 2020 abgearbeitet werden.