

Ahrensburg


Hermann-Löns-Straße 17-49

Bauausschuss
1.12.2021

Situation



Lageplan



BHKW Baufeld vor Haus 27

2 Häuser müssen von Südwesten angeleitet werden, Wohnungen nur in diese Richtung orientiert

Hochbau 47-49 Typ 3



ANSICHT SÜDOST



ANSICHT NORDOST




Hermann-Löns-Straße 17-49 1.12.2021


Hochbau 43-45 Typ 1



ANSICHT NORDOST
VARIANTE 11



ANSICHT SÜDOST



ANSICHT NORDWEST




ANSICHT SÜDWEST


kfs ARCHITEKTEN BDA
FEYERABEND SIPPEN
PARTNERSCHAFT mbB

Hochbau 47-49

Vollholzwände + Decken in der Aufstockung
Mineralisches WDVS
Energetischer Standard > Ziel Effizienzhaus 40




SCHNITT A-A



SCHNITT B-B

kfs ARCHITEKTEN BDA
FEYERABEND SIPPEN
PARTNERSCHAFT mbB

Außenanlagen




Variante Feuerwehzufahrten 28.10.2020

GSP G O S C H & P R I E W E Ingenieurgesellschaft mbH

Hermann-Löns-Straße 17-49 1.12.2021


BHKW Standort



kfs ARCHITEKTEN BDA
FEYERABEND SIPPEL
PARTNERSCHAFT mbB

Außenanlagen

- Bäume erhaltenswert
- ✗ Bäume zu fällen
- erhaltenswert zu fällen



Baumgutachten kommentiert

Außenanlagen

