


Zusammenfassung

Erneuerung Heidekamp


Inhalt

- ☐ Lageplan
- ☐ Bestand
 - Übersicht
 - Schnitt
 - Untersuchungen
 - Schäden
- ☐ Planung
- ☐ Weiteres Vorgehen

Lageplan



Lageplan




Bestand



Bestand



Schnitt



Untersuchung

- ☐ Laboratorium Dr. Mauch- Gläser
 - ☐ Bestanderfassung
 - ☐ Sanierungsvorschlag
-

Bestandserfassung

- ☐ Auflösungserscheinungen der gesamten Fahrbahn
 - ☐ Sehr stark ausgeprägte Oberflächenschäden
 - ☐ Vielzahl von Rissen, Ausbrüche
 - ☐ Nach Rissanierung neue Schäden
 - ☐ Verformungen
-

Schäden, Risse & Aufbrüche



Schäden, Risse



Schäden, Unebenheiten



Schäden, nach Sanierungen



Schäden, Verformungen




Bestandserfassung

- ☐ Gesamtaufbau entspricht nicht der aktuellen Richtlinie der Standardisierung des Straßenoberbaus, RStO
- ☐ Untergrund aus Sand, Schluff, Ziegel
- ☐ Alle Schichten sehr frostempfindlich


Sanierungsvorschlag

- ☐ Empfehlung:
 - Tiefereinbau nach RStO
 - 60 cm als frostsicherer Aufbau
 - Erneuerung aller Schichten
 - ☐ Asphaltsschichten
 - ☐ Ungebundene Tragschicht
 - ☐ Frostschutzschicht


Planung



Planung Schnitt A-A



Planung Schnitt B-B



Planung, Veränderungen

- ☐ Der Querschnitt wird beibehalten
 - ☐ Fahrbahn aus Asphalt
 - ☐ Gehwege aus Betonstein
 - ☐ Parkplätze aus Betonstein
-

Weiteres Vorgehen

- ☐ Anwohnerversammlung
 - 10.05.2010
 - ☐ BPA, Beschluss
 - 19.05.2010
 - ☐ Weiterführung der Planung,
Ausschreibung und Vergabe
-

Weiteres Vorgehen

- ☐ Veröffentlichung
 - 21. KW nächste Woche
 - ☐ Submission
 - 22.Juni
 - ☐ Baubeginn
 - 15.Juli
 - ☐ Fertigstellung
 - 31.Oktober
-

