

TOP 6.1.2 Wurzelschäden an Rad- und Gehwegen

Probleme mit Baumwurzeln im Bestand und Verbesserungsmöglichkeiten


























Detail 1
Verzahnung
Baumsubstrat,
Wurzellockstoff®
und Baugrund



Detail 2
tecSton®-
Baumquartier
mit integrierten
Belüftungskanälen




Pflanzgrube 12 m³

Belüftungsröhre mit Abdeckung

Belüftungskanal

**campoXit®-
Mineralische Mulchung 8/16**

Detail 2



Oberbau

1,50 m

Unterbau

anstehender
Boden

45 MN/m²

Planum

**herbaXit®-
Baumsubstrat 0/16**
(überbaubar)

Tiefbohrungen

**herbaXit®-Tiefen-
belüftungssubstrat 0/16**

**sanoXit®-
Wurzellockstoff® 0/6**
(ca. 5 cm)





STADT





