



Fortgeschrittene Verrottung an vielen Stellen.



Fortgeschrittene Verrottung an vielen Stellen.



Ausgerissene Seilbefestigung.

Kinderspielplatz Ahrensfelder Stieg, Auszug aus dem Bericht der Hauptinspektion 2022

gez. Hauke Schmidt

Sehr geehrte Damen und Herren,

den formulierten Wortbeitrag übersende ich vorstehend bzw. anbei vorab per E-Mail als pdf-Datei zur Kenntnis an:

– B –

– St Do – (wegen Öffentlichkeitsarbeit)

FB IV.0

FD IV.1.4 (wegen Verwaltung/ Protokoll)

FD IV.5

sowie den **UA-Mitgliedern** laut Verteiler.

Original ins UA-Fach