

10. Verschiedenes

10.1 Stormarnschule – Fehlende Schülerschränke

Eine Anfrage zu Schüler- oder Garderobenschränken wurde bei der bauaufsichtlichen Genehmigung zur Nachrüstung des Brandschutzes geklärt. Seit dem 26.01.07 liegt eine Genehmigung zur Aufstellung an den gekennzeichneten Standorten vor (s. Anlage 1). Genehmigt ist die Aufstellung von 33 Schränken im Erdgeschoss des Rundbaus, ergibt bei einer 3-reihigen Aufstellung 99 Schrankfächer. Eine weitere Aufstellung ist im Erdgeschoss im Flur vor dem Raum N1 (Anlage 2) möglich mit einer Anzahl von $8 \times 3 = 24$ Schrankfächer.

Eine weitere Aufstellung in einem Raum des Kellergeschosses ist möglich. Die Aufstellung von Schränken in Fluren, die als Flucht- und Rettungswege ausgewiesen sind, ist nicht möglich. Eine Abstimmung über die Bauaufsicht mit dem Kreisbrandschutz wäre notwendig.

J. Michael

FILE 6-117-104
rte-9 - 81-01100000-0

