

## Bestandserfassung

- Gesamtaufbau entspricht nicht der aktuellen Richtlinie der Standardisierung des Straßenoberbaus, RStO
- Untergrund aus Sand, Schluff, Ziegel
- Alle Schichten sehr frostempfindlich

## Schäden, Risse & Aufbrüche




## Sanierungsvorschlag

---

- Empfehlung:
    - Tiefenbau nach RStO
    - 60 cm als frostsicherer Aufbau
    - Erneuerung aller Schichten
      - Asphaltschichten
      - Ungebundene Tragschicht
      - Frostschutzschicht
- 


## Planung

---



## Planung Schnitt A-A

---



## Planung Schnitt B-B

---

