

Kostenschätzung	17. Februar 2011
Umbau eines Klassenraumes und Neubau einer Toilettenanlage	
Nutzung von Teilbereichen der Fritz - Reuter - Schule als KITA	

		Brandschutz			KITA		
KG 300							
Metallbauarbeiten							
		ein Fluchtürelement	7.500,00 €	Außenelement, WC-Anlage		4.000,00 €	
		im Kl.-Raum 2,50 x 3,50 m					
		eine T30/RS Tür im Flur	7.000,00 €				
Maurerarbeiten		Abbruch Brüstung und	2.500,00 €	Sohle ergänzen		1.000,00 €	
		spätere Anarbeitung					
Innentüren		2 neue Gruppenraumtüren	5.000,00 €	WC-Türen mit Glasausschnitt			
		als RD - Ausführung		5 Stck		5.000,00 €	
Bodenbelags-				Neuer Belag im Gruppenraum		2.000,00 €	
arbeiten				Linoleum			
Trockenbau				Decke im Gruppenraum		6.000,00 €	
				im Flur und in der Toilette			
				Toilettenwände		2.600,00 €	
Fliesenarbeiten				Boden- und Wandfliesen		4.000,00 €	
Malerarbeiten				Wände im Gruppenraum		3.500,00 €	
KG 400							
Elektroarbeiten							
				Neue Beleuchtung		2.500,00 €	
				Neue Installation		2.700,00 €	
Heizungsarbeiten							
		Umbau der Heizkörper	1.500,00 €	Neue Heizkörper im WC		4.500,00 €	
Sanitärarbeiten							
				Einbau neuer WT		4.000,00 €	
				Einbau neuer WC-Anlagen		5.000,00 €	
				Bodeneinläufe und Grundl		2.100,00 €	
				Hygieneartikel		200,00 €	
Lüftungsarbeiten				Mechanische Entlüftung		3.000,00 €	
KG 500							
Außenanlagen							
		Ausgangspodeste	500,00 €	Zaunanlage und Tore		5.000,00 €	
				Gelände herrichten		1.500,00 €	
KG 700							
Architekten- und							
Ingenieurleistungen							
Gesamtkosten	Brandschutz		24.000,00 €	KITA		58.600,00 €	

Die Kosten für die Umbaumaßnahme belaufen sich auf ca. 82.600,- Euro.

FD IV.4
Keizer

