

UWA

Anlage zu Top 8

FD IV. 2.5

Ahrensburg, 23.10.2012

An

UWA

über

FD IV. 2.1

FD IV.1

FD IV 0

B

**Antrag der WAB vom 17.10.2012, AN/044/2012**

**Kostenschätzung Sanierung und Ergänzung der Pflanztröge Rathausplatz**

1. Kosten für das Reinigen und Richten von 268 m Einfassung der Pflanztröge aus Karlsruher Gartensteinen:  
5.700 € (*Stundenlohn und Gerät*) zzgl.  
1.500 € (*Material*)  
gesamt 7.200 €\*
  
2. Kosten für die gärtnerische Grundsanierung der 17 Stück Pflanztröge:  
8.600 € (*Stundenlohn und Gerät*) zzgl.  
4.500 € (*Material*)  
gesamt 13.100 €\*
  
3. Demontage und Ersatz von 50 m Bankauflagen  
3.800 € (*Stundenlohn und Gerät*) zzgl.  
2.000 € (*Material*)  
gesamt 5.800 €\*
  
- 4a. Kosten für 4 zusätzliche Pflanztröge mit Einfassung aus Karlsruher Gartensteinen 5 x 5 m:  
8.200 € (*Stundenlohn, Gerät, Entsorgung*) zzgl.  
6.000 € (*Material*)  
gesamt 14.200 €\*
  
- 4 b. Kosten für 4 zusätzliche Pflanztröge Typ ‚Hinterm Gutshof‘  
5.000 € (*Stundenlohn und Gerät*) zzgl.  
27.100 € (*Material*)  
gesamt 32.100 €\*

\* Preise einschl. Mehrwertsteuer



Schmidt

vorab per E-Mail zur Kenntnis an: -B-, FB 1.0, FB IV.0, FD IV.1.2, FD IV.2, FD IV.3