

Begehung der Stoman Schule
am 5.12. 2019

Anlage 10)

**Anhang 10 zur Anlage 3
Vorlagen-Nr. 2019/170**

Dachgeschoß

vom Treppenhaus zum Archiv : Alte Stahltür (Verzogen & nicht abschließbar)

Archiv & Archiv-Vorraum : Alte Lichtenanlage , Farbe blättert von den Wänden ab, Regen läuft durch die Fenster

Altes Nähzimmer : Alte Lichtenanlage , Farbe blättert von den Wänden ab, Regen läuft durch die Fenster gegenüber vom Nähzimmer : Alte Lichtenanlage

Raum 45 : Alte Lichtenanlage, alte Heizkörper und nicht funktionierende Luftablassventile, Fa am Hauptgebäude (Treppenhaus) : Flurgänge- Alte Lichtenanlagen, Farbe blättert von den Wänden ab & Risse entstehen Dehnungsrisse bzw. fugen (verbindung Neubau & Verwaltung)

3. OG

Räume 36, 37, 38 , 38A (Rechts) : Renovierungsbedürftiges Mauerwerk (Verputzen&Anstrich), Regen läuft durch die Fensterbänke müssen erneuert werden (Raum 36 Lichtenanlage)

Flur vor 36, 37, 38, 38A (Rechts) : Renovierungsbedürftiges Mauerwerk (Verputzen&Anstrich), Alte Fenster & Fenster

Räume 39, 40, 42, 43, 44 (Links) : Böden müssen erneuert werden, Renovierungsbedürftiges Mauerwerk, Alte Licht - Altes Licht flackert und nicht austauschbar, einige Beleuchtungen funktionieren

Flur vor 39, 40, 42, 43, 44 (Links) : Renovierungsbedürftiges Mauerwerk (Verputzen&Anstrich), Alte Fenster & Fenster

2. OG

Bio 1 : Alte Tür abschleifen und Neuen Anstrich, Alte Beleuchtung (teilweise ohne funktion)

Bio 2 : Renovierungsbedürftiger Raum (Fenster, Fensterbänke, Mauerwerk & Anstrich, I

Bio Vorbereitung : Alte Lichtenanlage

Flure : Regen läuft durch die alten Fenster, Risse an den Mauerwerk (Holzfenster außen Anstrich der Fenster, Flure & Treppenhauses nötig

Raum 26 (Bio-Raum) : Schülerplätze & Lehrerpult alt, an den Wasserbecken ständiges verstopfen oder : Wandausbesserungen und Anstrich

Physik 1 : reparatur des außen Rollos (momentan nicht in betrieb)

Physik 2 : Schülerplätze & Lehrerpult alt

Physik 3 : Alte Lichtenanlage. Ausbesserung der Decke, Anstrich des Raumes

Physik Vorbereitung : neue Beleuchtung, Fussboden

Flur (Physik) : neue Beleuchtung, Risse an den Wänden, Anstrich

1. OG

nes Lehrerzimmer (Vorbereitung) : Alte Lichtenanlage, Decke im schlechtem Zustand, Ausbesserungen an Wänden und

(Großes) Lehrerzimmer : Alte Lichtenanlage, zu wenig beleuchtung (bei einigen glühbirnen kommen funken l Neuer Anstrich

Lehrerzimmer Küche : Küche renovierungsbedürftig, Anstrich nötig

WC (Lehrerzimmer & Verwaltung) : Risse in den Wänden, Anstrich nötig

Flur (Lehrerzimmer & Verwaltung) : Anstrich nötig

Computerraum 1 : Ausbesserung der Decke, Ausbesserung & Anstrich der Wände

Computerraum 2 : Neue Deckenabhängung & Neuen Anstrich

Raum 24 : Teppich

Sanitär-Raum : Renovierungsbedürftiger Raum (Lichtenanlage, Anstrich der Wände & Fenster)

Flur (Vor Sanitärerraum) : Renovierungsbedürftig (Boden, Wände , Lichtenanlage & Anstrich der Fenster)

Raum 20 : Anstrich der äußeren Fenster

Raum N6A : neue Beleuchtung,

Raum N6 : neue Beleuchtung, Ausbesserung der Decke, Anstrich des Raumes, neue Fussle

Flur (vor N6) : neue Beleuchtung, Anstrich der Wände

Karten lagerraum : neue Beleuchtung, Ausbesserung der Decke

Raum N4 : neue Beleuchtung, Anstrich des Raumes

EG

hausmeister Flur bis Textbücherei : Renovierungsbedürftig (Putz bröckelt von den Wänden ab)

denbelag abgenutzt & Nicht mehr möglich zu reinigen, stellenweise Bodenbelag l alte Rohre Anstrich oder Verkleidung, Neues Lichtsystem, Neue Tür

Alte WC's : en Pissiuars stinkt es ständig. Wände Decke und Boden und WCs im schlechten Zu

Gebäude : Anstrich der Fassade und der Fenster (alte Farbe blättert ab & stellenweise Holzfe

Gelände : an den Gehwegen mehr Beleuchtung (stellenweise überhaupt keine beleuchtung

- alte Kameras defekt, (neues Überwachungssystem wird benötigt)
- Innenhof** : Regen läuft durch die Fenster. zu wenig beleuchtung. Anstrich der Fenster & Türen
Regendach in sehr schlechten zustand (Glas an einigen stellen kaputt)
- Raum N3A** : Renovierungsbedürftig (Decke stellenweise kaputt, Lichtsystem, anstrich der Fenster)
neuen Waschbecken (alter nicht mehr in betrieb)
- Kunst Vorbereitung** : Renovierungsbedürftig (Deckenabhängung, neu, Anstrich der Fenster)
- Flur (vor Kunst Vorbereitung)** : ausbesserung der Decke, neue Beleuchtung
- Flur (vor Kunst 1)** : erneuerung der Decke
- Raum N1** : Risse an Wänden & Decke, Erneuerung der Decke, Anstrich des Raumes
- Raum N2** : ausbesserung der Decke. neue Beleuchtung
- Eduard-Söring-Saal** : Fassade Reinigung & anstrich, Klimatisierung funktioniert nicht richtig, 1 mal Jährlich
- Cafeteria** : Anstrich an der Essensausgabe, Monitor
- Musik 1** : Neuen Teppich, Deckenabhängung, neue Lichtanlage (einige Lichtrohre funktionieren nicht, einige Halter verschmort, Lichtabdeckungen gelb & fallen ständig ab), Anstrich
- Musik 2** : Neuen Teppich
- Musik 3** : Neues Lichtsystem
- Flur (vor Musik 1&2)** : Deckenabhängung erneuern, neue Beleuchtung
- Musikbüro Jo&Ku** : Deckenabhängung erneuern, neue Beleuchtung
- Rundbau**
- Rundbau** : Außen - Blitzableiter stellenweise verbogen & stehen von der Wand ab, 11 Klasse
- Raum A** : Vorhang fehlt, am Boden steht eine Abdeckung über
- Flur (vor Raum A)** : Anstrich der Wand & Decke
- Flure (von Turm 1 bis Turm 4)** : Decke im schlechten zustand, Erneuerung der Treppen, Anstrich der Wände & Decke
- Denkmal-Turnhalle** : Außen-Fenster im schlechten zustand (anstrich & reparatur)
TH Treppe & Geländer in schlechten zustand, Außenfasade hat Risse & benötigt ei
- Neue Turnhalle**
- Gr. Turnhalle** : Lehrerumkleide Anstrich der Wände und Decke (Durch Wasserschaden gelb)
- Gr. Turnhalle (Regieraum)** : Anstrich der Wand & Decke, stellenweise fällt der Putz raus
- Gr. Turnhalle (Geräteräume)** : Anstrich der Wand & Decke
- Gr. Turnhalle (WC's)** : Anstrich nötig, stellenweise Risse in den Wänden, Neue Toiletten, schüsseln & Br
- Kl. Turnhalle** : Blitzableiter an der Halle stellenweise verbogen, Ausbesserung der Fensterbank, Risse an den Fenstern, Risse im Mauerwerk Dachkante auf den Dach alt und stellenweise
- Turnhalle (Lehrer & Vereins umkleide)** : Dusche muss zurückgebaut werden, Handwaschbecken erneuern
- Zufahrt zur alten Turnhalle** : Weg uneben (Wasserpfützen stehen in mehreren Bereichen)
- kl. Turnhalle (Geräteraum)** : Beleuchtung im schlechten Zustand, Anstrich der Wände & Decke
- kl. Turnhalle (Umkleideräume)** : Anstrich der Räume
- kl. Turnhalle (WC's)** : Anstrich der Decke
- kl. Turnhalle (Vorflur)** : Decke im schlechten Zustand (Verputzen, Anstrich & Neue Beleuchtung)